


## Приглашаем Вас записаться на Курс "Оператор/Программист ЧПУ/CNC" от компании Lau



Київ, Україна

Приглашаем Вас записаться на Курс "Оператор/Программист ЧПУ/CNC" от компании

Laufer-CNC Ltd.

Курс №0001. Общий курс "Оператор/Программист CNC"  
8 предметов обучения / 48 занятий (102 ак. часа)

Данный курс является дистанционным. Вам необходимо иметь компьютер с выходом в интернет от 1 мб/сек, с помощью которого, Вы будете присутствовать на занятиях с преподавателем в одном из потоков обучения.

После окончания полного полугодового курса №0001 Вы сможете управлять и

программировать станки с CNC, в таких отраслях как:

- металлообработка
- деревообработка
- производство плат MDF (ДВП, ДСП, HPL)
- обработка пластика
- обработка поролона
- лазерная и плазменная резки металла

Более полная информация на сайте <http://rus.cnc.im/>

Сделайте первый шаг в век технологий и преимущества автоматизированной работы!  
Измените Вашу жизнь прямо сейчас!

План занятий:

1. Программирование станков с ЧПУ:

- Язык ISO-7 (G и M коды). - Система Heidenhain. Продолжительность:

2. Макро-программирование. Автоматизация производства:

- Язык автоматизации MACRO-B

AvizInfo.com.ua

- OpenCNC Macro українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

3. Інженерна графіка і програмування в САМ-системах:

- SharpCAM
- SolidEdge 2D Drafting
- AlphaCAM
- EdgeCAD

4. Управління станків з ЧПУ:

- Общее
- HAAS.
- Syntec.

5. Діагностика і тех. обслуговування станків з ЧПУ:

- Ошибки COM, SPD, MOT и др. на примере SYNTEC.
- Логическое устранение неисправностей станка - Syntec.
- Диагностика флагами PLC|MLC битов S, C, I, O, R.
- Чтение параметров REGISTER DATA - Syntec.

6. Наладка станків з ЧПУ.

- Общее.

7. Основи металло-, і деревообробки і інструмент.

- Общее.

8. Пост-Процессоры для САМ | САЕ:

- ArtCAM.
- SharpCAM.
- GPPL - SolidCAM (MAC).
- NCPlot.

---

Price: **1 \$**

Тип оголошення:  
Послуги, пропоную

Торг: --

**Laufer Anton**

**380974650071**

**[www.rus.cnc.im](http://www.rus.cnc.im)**