

Ремонт блоков управления Лада Калина. Отключение иммобилайзеров.



Київ, Україна

Ремонт ЭБУ электронных блоков управления двигателем, таких как Январь 7.2 установленных в автомобилях Лада Калина. Программное отключение иммобилайзера. Запуск двигателя, пере прошивка блоков управления на новое программное обеспечение. Чип - тюнинг.

Price: **500 грн.**

Тип оголошення:
Послуги, пропонує

Торг: --

Лукоянов Николай

097 400-74-16